


ALLEGATO 2

REPORT FOTOGRAFICO

Nell'area sono presenti 7 cateratte in profilati e lamiera di acciaio e 9 passerelle in profilati di acciaio, assito in legno e ringhiera in ferro. Al di sopra delle passerelle sono ancora presenti i meccanismi di apertura delle cateratte (catene, ruote, argani etc.). Sono esclusi dall'alienazione n. 8,5 m di reticolare e n 25 m di paratie.





Galaxy A32

18 Marzo 2024 12:17