



COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA

Provincia di Grosseto

OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA IDRAULICA IN
LOCALITA' PADULINE A VALLE DELLA ROTATORIA - II STRALCIO
CUP: G93H19001170001 - CIG 865623249F

PROGETTO DEFINITIVO ED ESECUTIVO

POTENZIAMENTO DELLA RETE SCOLANTE E MODIFICHE
ALLA ROTATORIA TRA VIA DEL POGGETTO VIA DEI
GINEPRI VIA CIRCONVALLAZIONE VIA BENEDETTO PO
E SP N. 3 DEL PADULE

Allegato

A1.A

**Allegato Relazione Tecnica
Documentazione Fotografica**

data: 1 luglio 2021

scala:

Progetto RTP:

Dott.Ing. Alessandro Ceciarini

Viale Ombrone 44 - 58100 Grosseto - Cell 3299536490
C.F. CCR LSN 57D04 C147G
alessandroceciarini@tin.it

Dott.Geol. Claudio Diani

Via del Civilesco 8 - loc. Sant'Andrea Magliano in Toscana (GR) - Cell 3388395952
C.F. DNI CLD 67D29 E202K
claudio.diani@gamma-geoservizi.it

Committente:

Comune di Castiglione della Pescaia

Strada Provinciale n. 3 del Padule km 19 - 58043 Castiglione della Pescaia (GR)
Tel. 0564 927111
a.cortina@comune.castiglionedellapescaia.gr.it comune.castiglione.pescaia@legalmail.it

data:

revisione

A

01/07/2021


emissione

B

C

D

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA



Ortofoto con posizione dei punti di ripresa fotografica



Foto 1 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista dalla rotatoria principale




Foto 2 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta con gli interventi previsti



Foto 3 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via Santa Maria



Foto 4 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via Santa Maria con gli interventi previsti



Foto 5 – Area interessata dalla nuova rotonda compatta vista da via dei Ginepri




Foto 6 – Area interessata dalla nuova rotonda compatta vista da via dei Ginepri con gli interventi previsti



Foto 7 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via di Circonvallazione



Foto 8 – Area interessata dalla nuova rotatoria compatta vista da via di Circonvallazione con gli interventi previsti



Foto 9 – Area di intervento vista da via Castiglione SP del Padule



Foto 10 – Area di intervento vista da via Castiglione SP del Padule con nuovo marciapiede lato DX



Foto 11 –Pozzetto fognatura acque meteoriche con elevate quantità di detriti nel collettore



Foto 12 –Pozzetto fognatura acque meteoriche con elevate quantità di detriti nel collettore



Foto 13 – Caditoia con griglia completamente intasato dai detriti al piede della Panooramica



Foto 14 – Pozzetto acque chiare esistente da sostituire con FB6



Foto 15 – Pozzetto acque chiare esistente da sostituire con FB7



Foto 16 – Pozzetto acque chiare esistente con detriti da rimuovere anche dalle tubazioni



Foto 17 – Pozzetto grigliato esistente da pulire



Foto 18 – Punto di scarico del nuovo collettore A nel Fosso esistente