

INQUADRAMENTO CAMPIONAMENTO

Località di campionamento: Punta Capezzolo

Pianificazione effettuata da: Stabilimenti balneari PDC

STAZIONI DI CAMPIONAMENTO E CAMPIONI ANALITICI DA PRELEVARE

n° stazioni di campionamento: 1 (UNO)

n° campioni analitici totali: 9 (NOVE)

Codice Stazione	Codice Campione
DT1	DT1
DT2	DT2
DT3	DT3
DT4	DT4
DT5	DT5
DT6	DT6
MZB1	MZB1
MZB2	MZB2
MZB3	MZB3

OPERAZIONI DI CAMPIONAMENTO

Data: 07/03/2024

Ora inizio: 12:00

Ora fine: 13:00

Condizioni meteo - marine: Buone

Operatori presenti

Nome	Cognome
Attilio	Lenzi
Alessandro	Favaroni

Stazione di campionamento: DT1	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 4736549,00	Longitudine 1652241,00
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

Stazione di campionamento: DT2	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 4736499,00	Longitudine 1652222,00
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

Stazione di campionamento: DT3	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 4736599,78	Longitudine 1652031,87
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

Stazione di campionamento: DT4	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 4736554,03	Longitudine 1652010,15
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

Stazione di campionamento: DT5	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 4736647,00	Longitudine 1651846,06
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

Stazione di campionamento: DT6	
Profondità: Superficiale	Livelli previsti: 1 (UNO)
Coordinate	
Latitudine 47,73	Longitudine 1646756,21
Descrizione del Campione	
Livello:	Superficiale
Idratazione:	<input type="checkbox"/> Scarsa <input type="checkbox"/> Sufficiente <input checked="" type="checkbox"/> Buona
Odore:	<input checked="" type="checkbox"/> Nessun Odore <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> _____
Colore:	Marrone
Composizione:	<input checked="" type="checkbox"/> Sabbioso <input type="checkbox"/> Pelitico <input type="checkbox"/> _____
Resti:	<input type="checkbox"/> Bioclastici <input type="checkbox"/> Antropici <input checked="" type="checkbox"/> Nessuna evidenza particolare

PRELIEVO CAMPIONI DI MACROZOOBENTHOS**Stazione di campionamento:** MZB1**Coordinate****Latitudine**

4736518,93

Longitudine

1652252,95

Repliche:

3 (TRE)

Stazione di campionamento: MZB2**Coordinate****Latitudine**

4736564,00

Longitudine

1652061,00

Repliche:

3 (TRE)

Stazione di campionamento: MZB3**Coordinate****Latitudine**

4736612,00

Longitudine

1651889,00

Repliche:

3 (TRE)

FINE DOCUMENTO

